INDICATORE 1100

Indicatore di peso con funzioni di base

VANTAGGI

- Sviluppato per uso mobile
- Compatto, robusto e resistente a vibrazioni
- In uso semplice
- Alimentato da 4x 1,5V AA batterie
- Resistente alla polvere e impermeabile

Qualita' superiore

In uso semplice

RAVAS

INDICATORE 1100

FUNCTIONS

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica mediante tasto
- Impostazione manuale della tara mediante cursore
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico, dopo 3 minuti di inattività
- Indicazione batteria scarica

SPECIFICHE STANDARD

Display:	digitale
Segmenti:	LCD, altezza carattere 18 mm
Divisioni:	0.5, 1, 2, 5, 10, 20 o 50 kg (vedi specifiche sul sistema di pesatura)
Contenitore:	plastica (ABS)
Supporto:	acciaio
Colore:	rosso (RAL 3000)
Classe protezione:	IP65 / NEMA 4
Batteria:	6V alimentato da 4x 1,5V AA batterie
Consumo di energia:	36 mA
Dimensioni:	escl. supporto: 60 x 77 x 182 mm

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- Stampante termica 6V
- Batterie AA ricaricabili
- Supporto per il montaggio RAM

RAVAS Europe B.V.
Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands
T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com
WWW.RAVAS.COM

* L'uso delle opzioni può cambiare le specifiche correlate, modifiche riservate, rev. 20211202