

INDICATEUR 1100

Indicateur de pesage avec fonctions basiques

AVANTAGES

- Développe pour une utilisation mobile
- Compact , robuste et résistant aux chocs
- Simple d'utilisation
- Alimenté par 4x 1,5V AA batteries
- Etanche a l'eau et la poussière



Haute qualité
Simple d'utilisation



RAVAS

FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique par bouton poussoir
- Entrée de tare manuelle par bouton curseur
- Totalisation avec numéro de séquence
- Message d'erreur à l'affichage
- Fonction de coupure automatique, après 3 minutes d'inutilisation
- Indication de batterie faible



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Affichage: digital
- Segments: LCD, hauteur chiffre 18 mm
- Graduation: 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg (voir spécifications du système de pesage)
- Boîtier: plastique (ABS)
- Support: acier
- Couleur: rouge (RAL 3000)
- Étanchéité: IP65 / NEMA 4
- Alimentation: 6V Alimenté par 4x 1,5V AA batteries
- Consommation: 36 mA
- Dimensions: support exclu: 60 x 77 x 182 mm



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- imprimante thermique 6V
- Piles AA rechargeables
- Support de montage RAM

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS