RAVAS Indicateur 1100

Indicateur de pesage avec fonctions basiques

AVANTAGES

- Développe pour une utilisation mobile
- Compact , robuste et résistant aux chocs
- Simple d'utilisation
- Alimenté par 4x 1,5V AA batteries
- Etanche a l'eau et la poussière



Haute qualité Simple d'utilisation









RAVAS Indicateur 1100

FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique par bouton poussoir
- Entrée de tare manuelle par bouton curseur
- Totalisation avec numéro de séquence
- Message d'erreur à l'affichage
- Fonction de coupure automatique, après 3 minutes d'inutilisation
- Indication de batterie faible



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Affichage: digital

Segments: LCD, hauteur chiffre 18 mm

• Graduation: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg (voir

spécifications du système de

pesage)

Boîtier: plastique (ABS)

Support: acier

Couleur: roude (RAL 3000)Etanchéité: IP65 / NEMA 4

Alimentation: 6V Alimenté par 4x 1,5V

AA batteries

Consommation: 36 mA

Dimensions: support exclu: 60 x 77 x 182 mm





OPTIONS*

- imprimante thermique 6V
- Piles AA rechargeables
- Support de montage RAM

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com WWW.RAVAS.COM

