

INDICATEUR 4100

Indicateur de pesage avec fonctions complémentaires

AVANTAGES

- Comptage de pièces, entrée de codes, changement kg/lb
- Relais pour dosage automatique
- Trois protocoles de communication
- Retro eclairage a l'affichage



Haute qualité

Fonctions avancées



RAVAS

FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique par bouton poussoir
- Entrée de tare manuelle par bouton curseur
- Totalisation avec numéro de séquence
- Comptage de pièce, par échantillonnage ou par entrée de poids unitaire
- Entrée de codes à 5 chiffres maximum par fonctions curseurs
- Lecture en kg ou lb
- Horloge interne (pour enregistrement date/heure sur le tirage)
- Message d'erreur à l'affichage
- Alimentation de l'imprimante commandée par l'indicateur
- Fonction de coupure automatique, définie par paramétrage
- Indication de batterie faible

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- | | |
|----------------|--|
| ▪ Affichage | digital |
| ▪ Segments | LCD, hauteur chiffre 18 mm, rétro éclairage réglable |
| ▪ Graduation | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg (voir spécifications du système de pesage) |
| ▪ Boîtier | plastique (ABS) |
| ▪ Support | acier |
| ▪ Couleur | rouge (RAL 3000) |
| ▪ Étanchéité | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Alimentation | 12V (230V pour des applications statiques) |
| ▪ Consommation | 26 mA (18 mA sans rétro éclairage) |
| ▪ Dimensions | support exclu: 60 x 77 x 182 mm |

>0<
NET

ID CODE

e1

e2

e3

F1

F2

PCS

KG/LB

CE



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.ravas.com
ID 0000037200

OPTIONS*

- Sortie imprimante pour imprimante thermique ou matricielle
- Sortie Bluetooth ou Wlan
- Sortie relais pour dosage automatique
- Sortie RS 232 pour connexion câblée au terminal du chariot
- Graduation multi-échele (voir spécifications du système de pesage)

- Version antidéflagrante

* L'utilisation d'options peut modifier les spécifications liées

RAVAS Sarl

T. +33 6 11349997

backoffice@ravas.com, www.ravas.fr

RAVAS