RAVAS Indicatore 1100

Indicatore di peso con funzioni di base

VANTAGGI

- Sviluppato per uso mobile
- Compatto, robusto e resistente a vibrazioni
- In uso semplice
- Alimentato da 4x 1,5V AA batterie
- Resistente alla polvere e impermeabile



Qualita' superiore In uso semplice









RAVAS Indicatore 1100

FUNCTIONS

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica mediante tasto
- Impostazione manuale della tara mediante cursore
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico, dopo 3 minuti di inattività
- Indicazione batteria scarica



SPECIFICHE STANDARD

Display: digitale

Segmenti: LCD, altezza carattere 18 mm
Divisioni: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 o 50 kg (vedi

specifiche sul sistema di pesatura)

Contenitore: plastica (ABS)

Supporto: acciaio

Colore: rosso (RAL 3000)Classe protezione: IP65 / NEMA 4

Batteria: 6V alimentato da 4x 1,5V

AA batterie

Consumo di energia: 36 mA

Dimensioni: escl. supporto: 60 x 77 x 182 mm





OPZIONI*

- Stampante termica 6V
- Batterie AA ricaricabili
- Supporto per il montaggio RAM

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com WWW.RAVAS.COM

