RAVAS Indicador 3200

Indicador de peso com variadas funções de pesagem

VANTAGENS

- Entrada do código, kg/lb alternativa
- Relé para dosagem automática
- Visor com retro-iluminação
- Relógio interno para data/hora
- Para armazenagem, dosagem e mistura
- Conectividade para aplicação indicador RAVAS



Qualidade superior Funções avançadas







RAVAS Indicador 3200

FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática pressionando botão
- Introdução de tara por função de cursor
- Somatório com número de sequência
- Introdução de código (5 dígitos), por função de cursor
- Três modos de saída de dados: impressão, contínuos e de comando/resposta
- Leitura em kg ou lb
- Relógio interno (para registo data/hora na impressão)
- Mensagens de erro no visor
- Alimentação da impressora é ligada e desligada pelo indicador
- Função de desligar automático, definida e ajustada por parâmetros
- Indicação de bateria fraca
- Conectividade para aplicação indicador RAVAS

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

Visor digital

Segmentos
LCD, dígito 20 mm de altura,

retro-iluminação

• Escala 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg

(veja as especificações do sistema de

pesagem)

Invólucro plástico (ABS)Suporte aço inoxidável

Cor vermelho (RAL 3000)

Classe de proteção IP65 / NEMA 4

Fonte de alimentação 12V (230V para aplicações

estacionárias)

Consumo de energia 100 mA

Dimensões excl. suporte: 60 x 77 x 182 mm



OPCÕES*

- Saída para impressora térmica ou matricial
- Transferência de dados sem fios para dispositivos que possuem WiFi o tecnologia Bluetooth®
- Relé de ajuste, para dosagem automática
- Saída RS232 para conexão de cabo com o terminal da máquina
- Graduação Multi-escala (veja as especificações do sistema de pesagem)
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

