

INDICATOR 4100

Wskaźnik wagi z rozszerzonymi funkcjami

DANE TECHNICZNE

- Liczenie sztuk, wprowadzanie kodów, przełącznik kg/lb
- Przekaznik do automatycznego dozowania
- Trzy protokoły komunikacji
- Wyświetlacz z podświetleniem



Najwyższa jakość
Zaawansowane funkcje



RAVAS

INDICATOR 4100

FUNKCJE

- Automatyczna i manualna korekta zera
- Brutto/netto ważenie
- Automatyczna tara przez naciśnięcie przycisku
- Wpis tary przez funkcję kursora
- Sumowanie i numer sekwencyjny
- Liczenie sztuk poprzez pobieranie próbek lub wprowadzanie części wartości wagi
- Wpis kodu (5-cyfrowy)
- Trzy tryby: drukowanie, kontynuowanie i polecenia/odpowiedź
- kg lub odczyt lb
- Wewnętrzny zegar (dla rejestracji daty/czasu na wydruku)
- Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
- Zasilanie drukarki jest wł. i wył. na wskaźniku
- Automatyczne wyłączanie funkcji, określone przez ustawienie parametrów
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- | | |
|----------------------|--|
| ▪ Wyświetlacz | cyfrowy
LCD, wysokość cyfr 18 mm,
podświetlenie |
| ▪ Dokładność ważenia | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 lub 50
kg (patrz dane techniczne systemu
ważenia) |
| ▪ Obudowa | z tworzywa sztucznego (ABS) |
| ▪ Wspornik | stal |
| ▪ Kolor | czerwony (RAL 3000) |
| ▪ Klasa ochrony | IP65 / NEMA 4 |
| ▪ Zasilanie | 12V (230V do zastosowań
stacjonarnych) |
| ▪ Zużycie baterii | 26 mA (18 mA bez podświetlenia) |
| ▪ Wymiary | bez wspornika: 60 x 77 x 182 mm |

OPCJE*

- Wyjście dla drukarki termicznej lub typu matrix
- Wyjście Bluetooth lub WLAN
- Przekaznik zadanej funkcji dla automatycznego dozowania
- Wyjście RS232
- Podziałka wielozakresowa (patrz specyfikacja systemu ważącego)

- Wersja iskrobezpieczna (Exd)

* Korzystanie z opcji może zmienić z tym związane specyfikacje

RAVAS

T. +48664 76 42 45, Magdalena Futyma
backoffice@ravas.com, www.ravas.com

RAVAS