



MANUAL DO UTILIZADOR RAVAS RCS Hy-Q-52



Rev. 20250331
Erros de impressão/tipográficos e alterações ao modelo reservados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA CONSULTA FUTURA

Em caso de questões relacionadas com a duração e os termos da garantia, contacte o seu fornecedor. Sugerimos-lhe também que consulte as nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento, disponibilizadas mediante solicitação.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por eventuais danos ou lesões resultantes do incumprimento das presentes instruções ou da utilização ou montagem negligentes, ainda que tal não seja expressamente mencionado neste manual de instruções. À luz da nossa política de melhoria constante, é possível que determinados detalhes do produto possam diferir daqueles descritos neste manual. Por esse motivo, as presentes instruções devem ser tratadas apenas como diretrizes para a instalação do produto em questão. Este manual foi compilado com todo o devido cuidado, mas o fabricante não poderá ser responsabilizado por eventuais consequências de erros. Todos os direitos estão reservados e nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida de nenhuma forma.

Gostaríamos de informá-lo sobre o facto de o produto RAVAS ser 100 % reciclável partindo do pressuposto de que todas as peças são processadas e eliminadas corretamente.

Pode obter mais informações no nosso site Web: www.ravas.com



Índice

1. Introdução	4
2. Avisos e medidas de segurança	4
3. Utilização do RAVAS RCS Hy-Q-52	5
3.1 Utilização (pesagem de precisão)	5
3.2 Funções das teclas operacionais do indicador	6
3.3 Funções do visor	6
3.4 Arranque: definir primeiro o zero	7
3.4.1 Verificar o zero	7
3.4.2 Definir o zero: manualmente	9
3.5 Executar um ciclo de pesagem	9
3.6 Mensagens de erro	10
3.7 Barra de indicação de carga	12
4. Peso líquido / Tara / Bruto	13
4.1 Pesagem líquida: tara automática	13
4.2 Pesagem líquida: tara manual (Tara Predefinida)	14
4.3 Pesagem líquida: Repor tara	16
5. Introdução de ID	17
5.1 Ativar e editar código ID	17
6. Adicionar, imprimir e limpar a memória	19
6.1 Adicionar peso ao subtotal	19
6.2 Alterar a memória total ativa	19
6.3 Imprimir peso único	20
6.4 Enviar Wifi	20
6.5 Editar, limpar e imprimir registos de totais	21
6.6 Armazenamento de dados em stick USB	23
6.7 Memória Alibi	24
7. Definições do utilizador	26
7.1 Alterar a hora e a data	26
7.2 Alterar o modo de precisão	27
7.3 Alterar o idioma de funcionamento	28
7.4 Funções dos botões	29
7.5 Alterar funções e posições de botões	30
7.5.1 Alterar a função de um botão	30
7.5.2 Alterar a posição de um botão	31
7.6 Mostrar/ocultar botões no arranque	32
8. RAVAS Indicator App	33

1. Introdução

Este manual descreve a utilização do RAVAS RCS Hy-Q-52. Leia atentamente este manual. O instalador deverá estar informado sobre o conteúdo deste manual. Siga rigorosamente os conteúdos do manual. Execute as operações sempre pela ordem correta. Este manual deve ser guardado num local seguro e seco.

Em caso de danos ou perda, o utilizador pode solicitar uma nova cópia do manual à RAVAS.




2. Avisos e medidas de segurança

Ao utilizar o RAVAS RCS HY-Q-52, observe uidadosamente as instruções e diretrizes incluídas neste manual.

Execute sempre cada passo na devida sequência. Se alguma das instruções não for clara, contacte a RAVAS.



- Todas as normas de segurança aplicáveis ao empilhador permanecem válidas e inalteradas;
- Não são permitidas quaisquer operações de pesagem quando houver pessoas ou objetos nas proximidades, à volta, debaixo ou junto da carga;
- A RAVAS não se responsabiliza por eventuais danos físicos sofridos pelo operador devido à presença do indicador na cabina;
- Quaisquer modificações ao sistema devem ter aprovação por escrito do fornecedor antes de poder dar início a quaisquer trabalhos;
- É da exclusiva responsabilidade do comprador dar formação aos seus funcionários sobre a correta utilização e manutenção deste equipamento;
- Não opere esta unidade, a menos que tenha sido devidamente formado sobre as respetivas capacidades;
- Verifique regularmente a precisão da balança para evitar leituras erradas;
- A manutenção da balança só pode ser realizada por pessoal devidamente formado e autorizado;
- Siga sempre as instruções de utilização e manutenção e reparação do porta-paletes e contacte o fornecedor em caso de dúvida;
- A RAVAS não se responsabiliza por erros que possam ocorrer devido a pesagens incorretas ou falta de precisão da balança.



Caso persistam algumas dúvidas após a leitura deste manual, contacte-nos:

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Holanda
Alterações reservadas.

Telephone: +31 (0)418-515220

Internet: www.ravas.com


Email: info@ravas.com

3. Utilização do RAVAS RCS Hy-Q-52


3.1 Utilização (pesagem de precisão)

Para obter medições de pesagem precisas, preste sempre atenção ao seguinte!



OK



X



X



3.2 Funções das teclas operacionais do indicador



3.3 Funções do visor

kg

lb

NET

TARE [TARA]

M

Too fast [Muito rápido]

Too slow [Muito lento]

Try constant speed

[Tentar velocidade constante]

Zero out of range

[Zero fora do intervalo]

Out of level [Desnivelado]

Bad calibration [Má calibração]

visor mostra o peso em quilogramas

visor mostra o peso em libras

visor mostra o peso líquido

visor mostra o peso de tara

visor mostra a memória do subtotal ativa

Mover os garfos mais devagar

Mover os garfos mais depressa

Operar os garfos com uma velocidade mais constante

Certifique-se de que o empilhador está descarregado ao definir um novo zero

Certifique-se de que o mastro está na vertical

Não foi guardada nenhuma calibração

3.4 Arranque: definir primeiro o zero


Após o arranque do indicador e antes de fazer a primeira utilização do dia, convém verificar o ponto zero.

O sistema corrige automaticamente o zero ao longo do dia, pelo que o sistema pesa corretamente com o óleo, as peças e o sensor quentes.


Quando o empilhador começa a funcionar no dia seguinte, o óleo já arrefeceu e poderão ocorrer erros de pesagem maiores que o sistema não consegue corrigir automaticamente. Por isso, tem de verificar o zero no arranque a frio.

3.4.1 Verificar o zero


1. Ecrã após ligar o indicador.




2. Baixe os garfos se não estiverem no solo.



3. A seta amarela guia-o na utilização do empilhador para completar uma pesagem correta.



4. Eleve os garfos vazios com uma velocidade constante até a seta amarela a piscar no visor lhe indica para baixar os garfos.



5. Após passar a trajetória de medição, o indicador de velocidade mostra a velocidade média dos garfos caso estivesse incorreta.

A velocidade deve ser de 10 a 35 cm/s.


Para ver as mensagens de erro, consulte:
3.6 Mensagens de erro



6. Baixe os garfos a uma velocidade constante até os garfos do visor estarem na posição mais baixa.



7. O indicador mostra o peso após concluir a sua verificação do zero.




8. Se o peso estiver a vermelho, a pesagem não estava correta. Se o indicador não mostrar o zero, deve ser definido um novo manualmente. Ver: 3.4.2




3.4.2 Definir o zero: manualmente

Se o zero estiver desligado, siga os passos seguintes.

1. Prima o botão zero.



2. Repita os passos: 3-8 de 3.4.1.




3.5 Executar um ciclo de pesagem


1. É possível iniciar um ciclo de pesagem a qualquer momento no modo de pesagem. Assim que eleva o peso e passa o primeiro sensor, o indicador começa a medir.



2. Para efeito, execute um ciclo de pesagem, apanhe a carga e eleve a uma velocidade constante enquanto a seta amarela continuar a piscar na direção ascendente. Se a seta se virar para a direção oposta, baixe os garfos até o peso aparecer no visor. Pode ver uma explicação detalhada aqui: 3.4.1 passos 3-6



3. Se a seta se virar para a direção oposta, baixe os garfos a uma velocidade constante até o peso aparecer no visor.



4. Se a pesagem tiver sido feita corretamente, aparece no visor sem quaisquer mensagens. Acerca das mensagens de erro, ver: 3.6 Mensagens de erro



3.6 Mensagens de erro

Sempre que uma pesagem não tenha sido feita corretamente, o peso fica a vermelho e é mostrado o erro.


1. Erro: **Too slow [Muito lento]**

Mova os garfos mais depressa ao longo da trajetória de pesagem.




2. Erro: **Too fast [Muito rápido]**

Mova os garfos mais devagar ao longo da trajetória de pesagem.




3. Erro: **Try constant speed [Tentar velocidade constante]**

Tente mover os garfos mais depressa com uma velocidade constante ao longo da trajetória de pesagem.




4. Erro: **Out of level [Desnivelado]**

- O interruptor de nivelção é opcional: certifique-se de que o mastro está na vertical.




5. Correto: **Posição do mastro**

O mastro está na vertical com um intervalo de inclinação de 2 ° para a frente e para trás.




6. Erro: **Out of level [Desnivelado]**

Inclinação superior a 2 ° para a frente.




7. Erro: **Zero out of range [Zero fora do intervalo]**

O desfasamento do zero é demasiado elevado para executar uma correção do zero. Verifique se os garfos estão vazios.




8. **Sobrecarga**

O empilhador foi sobrecarregado de acordo com o respetivo diagrama de carga.



9. **Bad calibration [Má calibração]**

Não há nenhuma calibração guardada.



3.7 Barra de indicação de carga

Esta barra mostra a indicação de carga real com base na pressão do óleo real.



Não é preciso executar uma pesagem para esta leitura; trata-se de uma indicação constante da situação de carga.


Amarelo = seguro

Laranja = a aproximar-se da capacidade máxima do empilhador


Vermelho =sobrecarga

Aviso!


Esta barra é meramente indicativa da carga.



Isto indica uma carga segura.




Isto indica aproximação de sobrecarga.



Isto indica sobrecarga.


4. Peso líquido / tara / bruto

EXPLICAÇÃO: $Líquido(1) + Tara(2) = Bruto(3)$



4.1 Pesagem líquida: tara automática

1. Prima a tecla $\rightarrow T \leftarrow$ key




3. O indicador é definido para zero.

"NET" [LÍQUIDO] indica que está ativado um peso de tara.

'Tare:860kg' [Tara: 860 kg] mostra o peso de tara.




2. Eleve o peso de tara e execute um ciclo de pesagem.
Ver: **3.5 Executar um ciclo de pesagem**



4. O sistema está pronto para executar um ciclo de pesagem.

Apanhe a carga e execute um ciclo de pesagem.
Ver: **3.5 Executar um ciclo de pesagem**



5. O visor mostra o valor líquido do peso da carga.

Importante! Para repor a tara, ver: **4.3 Repor tara.**



4.2 Pesagem líquida: tara manual (Tara Predefinida)


1. Prima o campo TARE [TARA]




2. Aparece um ecrã pop-up. Seleccione o campo de Tara Predefinida desejado.




3. Se a tara predefinida que seleccionou estiver vazia, tem de introduzir o valor da tara. Confirme com "Enter".



4. Dê um nome ao seu valor de Tara Predefinida (máximo de 14 caracteres).




5. O símbolo "NET" [LÍQUIDO] indica que está ativado um peso de tara. Tare: Container wood 240kg' [Tara: Recipiente madeira 240 kg] mostra o peso de tara.




6. Execute um ciclo de pesagem.

Ver: **3.5 Executar um ciclo de pesagem**



7. O indicador mostra agora o peso LÍQUIDO.




NOTA: Para repor a tara, ver: **4.3 Repor tara.**


4.3 Pesagem líquida: repor tara (duas formas)

4.3.1 opção 1

1. Se houver um peso de tara ativo, prima a tecla →T← .



2. Prima o X.




3. O indicador volta ao modo de pesagem e está pronto para a próxima pesagem. O símbolo NET [LÍQUIDO] desapareceu. No campo da tara, 'None' [Nenhuma] está ativo.



4.3.2 opção 2

1. Prima o botão de tara predefinida.



2. Selecione > none [nenhuma].




5. Introdução de ID


5.1 Ativar e editar um código ID

O RAVAS RCS Hy-Q-52 permite-lhe introduzir até 4 códigos ID, que estarão visíveis na impressão ou quando utilizados com dados de comunicação.

1. Prima o campo do ID




2. No lado esquerdo do botão, pode ativar os campos de ID (apenas os campos de ID ativos estarão visíveis na impressão).




3. Se premir o lado direito do botão e aparecer um campo de ID pop-up, o que lhe permite selecionar um dos 10 códigos ID predefinidos.

Nota: num sistema novo, tem de lhes dar nomes primeiro.

Para alterar um nome, prima o símbolo de definições.




4. Introduzir código ID ou nome (máximo de 14 caracteres).




5. Após introduzir um ou mais códigos ID, selecione o seu ID preferido e prima o botão Anterior.



6. Prima o botão Anterior para voltar ao modo de pesagem.



7. Os seus códigos ID ativos serão então mostrados na impressão ou ao transferir dados.




6. Adicionar, imprimir, limpar a memória e enviar dados

6.1 Adicionar peso ao subtotal

1. Execute um ciclo de pesagem

Prima a tecla → Σ ←.



2. O peso é adicionado.




3. O peso foi adicionado à memória total selecionada.




6.2 Alterar a memória total ativa

1. Se preferir, pode selecionar uma memória total, bastando premir o campo do total.




2. Selecionar a sua memória total preferida.



6.3 Imprimir peso único

1. Execute um ciclo de pesagem




2. Prima a tecla da impressora.



3. O indicador está agora a imprimir.




4. O peso é impresso, e o indicador está pronto para a próxima pesagem.




6.4 Enviar WiFi


1. Primeiro, tem de estar um novo peso no visor. Prima o botão WiFi.



2. O indicador está a enviar.



3. Se isto for apresentado, perdeu-se a ligação. O peso será guardado na memória e enviado assim que a ligação for restabelecida.



4. Não é possível enviar duas vezes o mesmo resultado de peso.




6.5 Editar, limpar e imprimir registos de totais


1. Prima o campo do total.




2. Selecione a memória total que pretende imprimir ou limpar e prima o símbolo de definições.




3. Prima Print Total [Imprimir total] para obter uma impressão do total do registo de total selecionado.



4. O indicador está a imprimir o seu recibo.




5. Se pretender repor a memória total ativa após a impressão, prima 'OK'.




6. Obtenha informações detalhadas sobre o registo total.


Prima 'Info'.



7. Prima Limpar se pretender apagar todas as informações deste registo total. Ou volte para trás se não pretender alterar o registo.



8. Altere o nome do registo total selecionado.



9. Pode editar o nome, bastando premir 'Enter' quando acabar.



6.6 Armazenamento de dados em stick USB

1



Depois de concluir as pesagens, pressione o → Σ ← para salvar todos os dados no indicador.

2



Depois de salvar os dados de pesagem, colocar um stick USB no indicador.


Nota: Antes de inserir a Pen, leia as notas escritas sob nr. 3 deste capítulo!

3

NOTAS:

- 1) Verifique se a Pen está vazia ou não contém informações de dados de pesagem anteriores!
- 2) Insira a Pen apenas quando o indicador estiver ligado!
- 3) O indicador funciona apenas com Pen USB em formato FAT32.

4



Após a conexão, uma imagem branca da Pen drive aparecerá no visor.

5

A transferência de dados começará automaticamente. Enquanto a imagem da Pen drive estiver verde, os dados serão transferidos. Depois que a imagem estiver em branco novamente, a transferência terminou.

Quando a Pendrive USB está conectada ao seu PC, o arquivo de dados é exibido.

	2019-2-11	13-2
	RAVAS WLAN connector .NET tool-20161...	12-1
	Ravas5200 USB	12-1
	Storage	6-5-
	WLANConnector	7-4-

6

O arquivo de dados inclui, entre outros dados, informações sobre:

- escala ID
- data
- Tempo
- peso bruto, líquido e tara
- códigos, álibis e IDs inseridos
- contagem de peças: ID, pesos e números

6.7 Memória Alibi


O indicador 5200 tem a possibilidade de uma memória Alibi. O indicador armazena todas as pesagens em sua memória álbi e adiciona um número único a ele.

Os dados armazenados na memória Alibi são:

1. Date > esta é a data em formato dd\mm\yy (EU).
2. Time > esta é a hora no formato hh:mm.
3. Gross weight > Peso bruto. Por exemplo: 233.5 kg or 136,5 lb.
4. Net weight > Peso líquido. Por exemplo: 233.5 kg or 136,5 lb.
5. Tare weight > Peso de tara. Por exemplo: 233.5 kg or 136,5 lb.
6. UID Code / Alibi number > este é um número de 10 dígitos que é gerado pelo próprio indicador.


1

Interruptor de
ligar/desligar




Ligue o indicador. Pressione o
botão On / Off.

2



Pressione a seta para baixo 2
vezes para rolar pelos botões.

3



Pressione o símbolo de configurações.




4



Agora pressione 'User Menu'.




5



Pressione 'Service Help'.



6



Pressione 'Alibi'.



7



As informações da última pesagem são mostradas no visor.

Ao pressionar "Prev", alterna para as pesagens realizadas antes da última pesagem.


7. Definições do utilizador

7.1 Alterar a hora e a data


1. Prima a seta para baixo.



2. Prima a seta para cima/baixo.




3. Prima o símbolo de definições do utilizador.




4. Selecione 'User menu' [Menu de utilizador].



5. Selecione o parâmetro que pretende alterar.



6. Neste exemplo, alteramos a hora.




7. Introduza a hora correta.



8. Mude o cursor para o valor seguinte premindo '.'

Quando acabar, prima 'Enter'.




7.2 Alterar o modo de precisão

Por predefinição, o sistema está definido para o modo 'Easy' [Fácil]. Isto faz com que se abra a janela de velocidade das suas medições, permitindo-lhe elevar e baixar mais depressa.


Se tiver de executar muitos ciclos de pesagem e desejar encurtar as ações de pesagem, pode deixar o modo de pesagem na opção 'Easy' [Fácil].

Nota: isto poderá fazer com o que o sistema seja ligeiramente menos preciso. Se for necessária maior precisão, pode mudar para 'Accurate' [Preciso].

1. Prima 'Weighing mode' [Modo de pesagem].




2. Selecione 'Accurate' [Preciso] e prima 'Enter'.




7.3 Alterar o idioma de funcionamento


1. Selecione 'Display settings' [Definições do visor].



2. Selecione 'Language' [Idioma].



3. Selecione o idioma da sua preferência e prima 'Enter'.



7.4 Funções dos botões


O indicador 5200 contém 24 funções diferentes de botões. Em alguns destes botões pode adaptar função e localização. Para a maioria deles, pode mudar apenas a localização.

	Repor para valores de fábrica Todos os botões são repostos pelo utilizador para as configurações de fábrica		Digitalização PT2 só localização
	Impressora função e descrição		Alternar peso/peça só localização
	Enviar Wi-Fi função e descrição		Peso de referência só localização
	Resumo função e descrição		Modo de pesagem só localização
	Tara só localização		Modo de contagem de peças só localização
	PTara só localização		Seleção de memória de balança só localização
	Zero só localização		Unidade de comutação só localização
	Digitalização ID1 só localização		Ponto de ajuste 1 só localização
	Digitalização ID2 só localização		Ponto de ajuste 2 só localização
	Digitalização ID3 só localização		Iniciar dosagem só localização
	Digitalização ID4 só localização		Parar dosagem só localização
	Digitalização PT1 só localização		Repor para valores de fábrica Todos os botões são repostos para as configurações de fábrica


7.5 Alterar funções e posições de botões

7.5.1. Alterar a posição de um botão


1. Vá ao menu de utilizador. Selecione 'Button Functions' [Funções de botões].




2. Selecione o botão que pretende alterar. Neste exemplo, utilizamos o botão de impressão.




3. Selecione 'Function' [Função].



4. Marque as caixas das ações que pretende que sejam executadas ao premir o botão 'Printer' [Impressora].



5. Quando acabar, prima 'Enter'. As alterações serão guardadas.




7.5.2. Alterar a posição de um botão


1. Também pode alterar a localização dos botões. Para ocultar botões que não são utilizados e ter botões utilizados frequentemente mais bem localizados.




2. Vá às funções de botões no menu do utilizador. Selecione o botão que pretende mover. Neste exemplo, é o botão da impressora.



3. Se um botão não estiver a ser utilizado, porque neste exemplo, a impressora é instalada após a entrega. A localização predefinida é 'None' [Nenhuma].



4. Selecione a linha e a posição em que o botão da impressora deve ficar localizado. Guarde as alterações premindo 'Enter'.




5. O botão da impressora está agora na linha de botões 1.




7.6 Mostrar/ocultar botões no arranque


1. Por predefinição, os botões estão sempre presentes no fundo do visor. Premindo '<', podem ser ocultados. Mas voltam da próxima vez que ligar o indicador. Siga os passos seguintes se desejar ocultar sempre os botões.




2. Vá ao menu de utilizador. Selecione 'Display settings' [Definições do visor].



3. A caixa de seleção de 'Key Functions' [Funções de teclas] está marcada, o que significa que os botões estão sempre presentes.



4. Desmarque a caixa ara ocultar os botões no arranque. Prima 'Enter' para guardar as alterações.



5. O peso é apresentado num tamanho maior sem os botões ativos. Se precisar dos botões, prima '>'.>



8. RAVAS Indicator App

A aplicação indicadora RAVAS foi projetada para recolha eficiente de dados da pesagem RAVAS sistemas. Seja utilizado como uma solução independente ou integrado no software RAVAS RDC,

o Indicator App oferece uma integração flexível para satisfazer as suas necessidades operacionais. Ao simplificar os processos de pesagem e etiquetagem, ajuda-o a poupar tempo e a reduzir os erros, aumentando a produtividade global.



Versão standard:

► Recolha de dados móveis

Capture e armazene todos os dados de pesagem diretamente no seu dispositivo móvel para facilitar a gestão em qualquer lugar.

► Registo de dados abrangente

Registe todos os dados de pesagem, incluindo a data e hora, para um rastreio e relatórios precisos.

► Transferência de dados perfeita

Envie dados rapidamente para um PC via e-mail utilizando a conectividade sem fios para eficiência comunicação.

Versão completa:

► Exibição de código QR em tempo real

Apresente os dados de peso como um código QR para acesso e partilha instantâneos.

► Impressão de etiquetas personalizadas

Imprima etiquetas personalizadas com campos e texto adicionados para obter opções de etiquetagem melhoradas.

A versão standard da aplicação indicadora RAVAS com funcionalidades limitadas pode ser descarregada gratuitamente no Google Play.

A versão completa está disponível através do RAVAS por um período de licença de 1 ou 5 anos.

