


RAVAS Indicador 1100

Indicador de peso con funciones básicas de báscula

BENEFICIOS

- Desarrollado para uso móvil
- Compacto, robusto y a prueba de golpes
- Simple en uso
- Alimentado por 4x 1,5V AA baterías
- Polvo y estanco



Alta calidad
Simple en uso



RAVAS

FUNCIONES

- Corrección de cero manual y automático
- Pesadas Bruto / Neto
- Tara manual y automática
- Introducción de la tara mediante la función del cursor
- Totalización con número secuencial
- Mensajes de error en el display
- Función de apagado automático después de 3 minutos sin uso
- Indicador de batería baja



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Display: digital
- Segmentos: LCD, altura de los dígitos de 18 mm
- Divisiones: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 o 50 kg (ver especificaciones del sistema de pesaje)
- Carcasa: plástico (ABS)
- Soporte: acero
- Color: rojo (RAL 3000)
- Protección: IP65 / NEMA 4
- Alimentación: 6V Alimentado por 4x 1,5V AA batteries
- Consumo de potencia: 36 mA
- Dimensiones: excl. soporte: 60 x 77 x 182 mm



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCIONES*

- Impresora térmica 6V
- Pilas AA recargables
- Soporte de montaje RAM

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS