RAVAS Indicador 1100

Indicador de peso com funções de pesagem básicas

VANTAGENS

- Desenvolvido para uso móvel
- Compacto, robusto e resistente a choques
- Simples em uso
- Alimentado por 4x 1,5V AA baterias
- A prova de água e poeira



Qualidade superior Simples em uso









RAVAS Indicador 1100

FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática pressionando botão
- Introdução de tara por função de cursor
- Somatório com número de sequência
- Mensagens de erro no visor
- Função de desligar automático após 3 minutos sem uso
- Indicação de bateria fraca



ESPECIFICAÇÕES STANDARD

Visor: digital

Segmentos: LCD, dígito 18 mm de altura
Escala: 0,5,1,2,5,10,20 ou 50 kg

(veja as especificações do sistema

de pesagem)

Invólucro: plástico (ABS)

Suporte: aço

• Cor: vermelho (RAL 3000)

Classe de proteção: IP65 / NEMA 4

• Fonte de alimentação: 6V alimentado por 4x 1,5V

AA baterias

Consumo de energia: 36 mA

■ Dimensões: excl. suporte: 60 x 77 x 182 mm





OPCÕES*

- Impressora térmica 6V
- Pilhas AA recarregáveis
- Suporte de montagem RAM

RAVAS Europe B.V.

Toepadweg 7, 5301 KA Zaltbommel, The Netherlands T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com WWW.RAVAS.COM

