INDICADOR 4100

Indicador de peso com variadas funções de pesagem.

VANTAGENS

- Contagem de peças, entrada do código, kg/lb alternativa
- Relé para dosagem automática
- Três protocolos de comunicação
- Visor com retro-iluminação



Qualidade superior

Funções avançadas







INDICADOR 4100

FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática pressionando botão
- Introdução de tara por função de cursor
- Somatório com número de sequência
- Contagem de peças por amostragem ou inserção de peso da peça
- Introdução de código (5 dígitos)
- Três modos de saída de dados: impressão, contínuos e de comando/resposta
- Leitura em kg ou lb
 - Relógio interno (para registo data/hora na impressão)
 - Mensagens de erro no visor
 - Alimentação da impressora é ligada e desligada pelo indicador.
 - Função de desligar automático, definida e ajustada por parâmetros
 - Indicação de bateria fraca

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

Visor digital

 Segmentos
 LCD, dígito 18 mm de altura, retroiluminacão

• Escala 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg (veja as especificações do sistema

de pesagem)

Invólucro plástico (ABS)

Suporte aço inoxidável
Cor vermelho (RAL 3000)

Classe de proteção IP65 / NEMA 4

Fonte de alimentação 12V (230V para aplicações

estacionárias)

Consumo de energia 26 mA (18 mA sem retro-

iluminação)

■ Dimensões excl. suporte: 60 x 77 x 182 mm









- Saída para impressora térmica ou matricial
- Saída Bluetooth ou WLAN
- Relé de ajuste, para dosagem automática
- Saída RS232 para conexão de cabo com o terminal da máquina
- Graduação Multi-escala (veja as especificações do sistema de pesagem)

Versão Anti-deflagrante (Exd)

* O uso de opções podem alterar as especificações relacionadas

RAVAS Europe B.V.

P.O. Box 2023, NL-5300 CA Zaltbommel, The Netherlands T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20 backoffice@ravas.com, www.ravas.com



TS LFT RAVAS-LFT-printINDICADOR 4100 PT EU rev.15.05.26 Alterações reservados