INDICATORE 4100

Indicatore di peso con funzioni avanzate

VANTAGGI

- Funzione contapezzi, codice prodotto, kg/lb
- Uscita relay per dosaggio automatico
- Tre protocolli di comunicazione
- Display con retroilluminazione



Qualita' superiore

Funzioni avanzate







INDICATORE 4100

FUNZIONI


- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica mediante tasto
- Impostazione manuale della tara mediante cursore
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Contapezzi tramite calcolo del peso unitario
- Inserimento codice a 5 cifre tramite cursore
- Tre tipi di comunicazione dati: stampa, continuo e domanda/risposta
- Conversione kg o lb
- Orologio interno (per visualizzazione data/ora sulla stampa)
- Indicazione d'errore sul display
- Alimentazione stampante accesa e spenta dall'indicatore
- Spegnimento automatico, stabilito nella definizione parametri
- Indicazione batteria scarica

SPECIFICHE STANDARD

- Display digitale
- Segmenti LCD, caratteri 18 mm, conversione
- 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 Divisioni kg (vedi specifiche sul sistema di
- Contenitore plastica (ABS)
 - Supporto
- Colore
- Classe protezione
- Durata batterie
- Dimensioni

Batteria

- pesatura)
- acciaio
- rosso (RAL 3000)
- IP65 / NEMA 4
- 12V (230V per applicazioni
- statiche)
- 26 mA (18 mA senza controluce)
- escl. staffa: 60 x 77 x 182 mm



OPZIONI*

- Uscita per stampante termica o matrice
- Uscita Bluetooth o WLAN
- Tasto impostazione setpoint, per dosaggio automatico
- Uscita RS232 per connessione via cavo a terminale carrello
- Divisione multirange (vedi specifiche sistema pesatura)

Versione a prova di esplosione(Exd)

* L'uso di opzioni puo' variare le relative specifiche tecniche



T. + 39 039 596 8356, F. +39 027 004 08433 info@ravas.com, www.ravas.it

