RAVAS Indicateur 3200

Indicateur de pesage avec fonctions complémentaires

AVANTAGES

- Entrée de codes, changement kg/lb
- Relais pour dosage automatique
- Retro eclairage a l'affichage
- Horloge interne pour la date et l'heure
- Pour le stockage, le dosage et le mélange
- Connectivité pour l'application RAVAS Indicator



Haute qualité
Fonctions avancées







RAVAS Indicateur 3200

FONCTIONS

- Correction automatique et manuelle du zéro
- Pesage brut/net
- Tarage automatique par bouton poussoir
- Entrée de tare manuelle par bouton curseur
- Totalisation avec numéro de séquence
- Entrée de codes à 5 chiffres maximum par fonctions curseurs
- Lecture en kg ou lb
- Horloge interne (pour enregistrement date/heure sur le tirage)
- Message d'erreur à l'affichage
- Alimentation de l'imprimante commandée par l'indicateur
- Fonction de coupure automatique, définie par paramétrage
- Indication de batterie faible
- Connectivité pour l'application RAVAS Indicator

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Affichage digital

Segments
 LCD, hauteur chiffre 20 mm, rétro

éclairage réglable

Graduation
 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg

(voir spécifications du système de

pesage)

Boîtier plastique (ABS)

Support acier

Couleur rouge (RAL 3000)Etanchéité IP65 / NEMA 4

Alimentation 12V (230V pour des applications

statiques)

■ Consommation 100 mA

Dimensions support exclu: 60 x 77 x 182 mm



OPTIONS*

- Sortie imprimante pour imprimante thermique ou matricielle
- Transfert de données sans fil vers des appareils dotés WiFi ou de la technologie Bluetooth®
- Sortie relais pour dosage automatique
- Sortie RS 232 pour connexion câblée au terminal du chariot
- Graduation multi-échelon (voir spécifications du système de pesage)system)
- RDC, Logiciel RAVAS Data Collector
- RIS, Logiciel RAVAS Integration

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com WWW.RAVAS.COM

