

# RAVAS Indicador Touch


Programável 7" visor táctil indicador de pesagem

## VANTAGENS

- 7.1 inch alta resolução visor táctil
- Interface de usuário programável
- Gráficos intuitivos e fáceis de usar
- Porta USB para captura e transferência de dados
- Funções avançadas de escala, por exemplo dosagem
- Saída sem fio opcional
- Legal para versão comercial OIML III opcional



7.1 inch visor táctil  
Pesagem avançada



**RAVAS**

# RAVAS Indicador Touch

## FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática e manual via visor táctil
- Entrada do código alfanumérico
- Totalizando com número de sequência
- Contagem de peças por amostragem ou inserção de peso da peça
- Relógio interno
- Mensagens de erro no visor
- Indicação de bateria fraca
- Diferentes programas básicos funcionais disponíveis: pesagem, contagem (contagem por amostragem, contagem por entrada de peso por peça, contagem com base em valores de banco de dados, contagem por valores de tara combinados), registro de dados de dosagem



## ESPECIFICAÇÕES STANDARD

- Visor OLED, digital visor táctil
- Graduação 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg (veja as especificações do sistema de pesagem)
- Invólucro aço inoxidável
- Classe de proteção IP65 / NEMA 4
- Fonte de alimentação 12V (230V para aplicações estacionárias)
- Consumo de energia 300 mA
- Dimensões excl. boquilhas de cabo: 225 x 190 x 45 mm

## OPÇÕES\*

- Software específico de cliente
- Transferência de dados sem fios para dispositivos que possuem WiFi ou tecnologia Bluetooth®
- Versão legal para comércio, OIML III
- Saída para impressora térmica ou matricial
- Saída de dados extra (RS232, RS485, 20 mA CL passiva, 2 x 4-20 mA, 0-10V passiva)



- Leitor de Códigos Barras/impressora
- Saída de 0 a 20 mA 32500 divisões
- Saída de relé

## RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM