RAVAS Indicatore 2100

Indicatore di peso con funzioni di base

VANTAGGI

- Sviluppato per uso mobile
- Compatto, robusto e resistente a vibrazioni
- Trasferimento dati a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth®
- Convertitore di tensione integrato
- Resistente alla polvere e impermeabile



Qualita' superiore Si collega a WMS









RAVAS Indicatore 2100

FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica mediante tasto
- Impostazione manuale della tara mediante cursore
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Indicazione d'errore sul display
- Alimentazione stampante accesa e spenta dall'indicatore
- Spegnimento automatico, stabilito nella definizione parametri
- Indicazione batteria scarica

SPECIFICHE STANDARD

Display digitale

Segmenti LCD, altezza carattere 18 mm
Divisioni 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50

kg (vedi specifiche sul sistema di

pesatura)

Contenitore plastica (ABS)

Supporto acciaio

Colore rosso (RAL 3000)Classe protezione IP65 / NEMA 4

Batteria 12V (230V per applicazioni

statiche)

Durata batterie 18 mA

Dimensioni escl. staffa: 60 x 77 x 182 mm





Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 www.tuv.com

OPZIONI*

- Uscita per stampante termica o a matrice
- Trasferimento dati wireless a dispositivi dotati WiFi o di tecnologia Bluetooth®
- Uscita seriale RS232 per cavo connessione terminale carrellol
- Divisione multirange (vedi specifiche sistema pesatura)
- Versione a prova di esplosione (Exi)

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

